

Primer programiranja sistema za mernje u radnom prostoru MI4 LT02 PROBE

Sadržaj vežbe

1. Zadatak merenja
2. Crtež dela
3. Potprogrami kalibracije L92
4. Potprogrami merenja L93
5. Glavni program obrade sa pozivom potprograma merenja u okviru glavnog programa obrade

2

Zadatak merenja


- Za obradak sa skice primenom pravila programiranja za upravljačku jedinicu SINUMERIK T3 C200 definisati:
- Potprograme za ciklus kalibracije i merenja, za spoljašnje mrenje koje se vrši merenjem u jednoj tački obrtanjem radnog predmeta za 180° , a unutrašnje merenjem u jednoj tački .
 - Programski kod za glavni program obrade koji se odnosi na zahvat merenja spoljašnje tolerisane dimezije $\varnothing 61.6^{+0.25}$ i unutrašnje tolerisane dimenzije $\varnothing 29.4^{+0.07}$.
 - Alat za završnu obradu spoljašnje tolerisane dimenzije ima oznaku T908, a za obradu unutrašnje dimenzije T1111.
 - Vrednost multifikacijskog parametra "2a" za spoljašnju dimenziju je 1 a za unutrašnju 2. Vrednost faktora dimenzinog odstupanja izabratи tako da pri spoljanjem merenju brže reaguje na promenu trenda mrene vrednosti a pri unutrašnjem merenju sporije. Broj ponavljanja u tačkama merenja kod spolašnjeg merenja 2 a kod unutrašnjeg 3. Ostale potrebne parametre usvojiti prema pravilima programiranja mernog sistema.
 - Kalibracija za spoljašnje merenje se radi na slobodnoj površini $\varnothing 199.6$, za unutrašnje na $\varnothing 299.8$

Zadatak treba da sadri:

- ✓ Potprograme za kalibraciju i merenje, kao i segment glavnog programa obrade koji se odnosi na ciklise kalibracije i merenja naznačenih dimenzija.
- ✓ Skicu sa nacrtanim karakterističnim tačkama i putanjom kretanja mernog senzora pri kalibraciji i merenju.

3

Crtež dela



4

Kalibracija mernog Senzora

Definisanje parametara spoljašnje kalibracije

L20 (potprogram spoljašnje kalibracije)

N5	M73	- aktiviranje sistema
N10	G4 X5	
N15	R11 1 R21 3 R22 1 R23 0 R27 1 R28 1 R29 1 R30 1 R31 1	- parametri ciklusa
N20	R32 199.6 R33 0.002 R34 0.01 R36 2	- parametri ciklusa
N25	L92	- poziv potprograma
N30	M17	

5

Kalibracija mernog Senzora

Definisanje parametara unutrašnje kalibracije

L30 (potprogram unutrašnje kalibracije)		
N5	M73	- aktiviranje sistema
N10	G4 X5	
N15	R11 5 R21 1 R22 1 R23 0 R27 1 R28 2 R29 4 R30 1 R31 1	- parametri ciklusa
N20	R32 299.8 R33 0.002 R34 0.01 R36 2	- parametri ciklusa
N25	L92	- poziv potprograma
N30	M17	

6

Merenje radnog predmeta

Definisanje parametara za merenje spoljašnje tolerisane dimenzije

L25 (potprogram spoljašnjeg merenja) (tip merenja: merenje sa obrtanjem obratka za 180°)		
N5	R04 2 R10 08 R11 2 R24 0 R25 1 R26 180 R27 2 R28 2 R29 1 R30 1	- parametri ciklusa
N10	R32 61.6 R33 0.008 R34 0.03 R35 0.5 R36 1 R37 2	- parametri ciklusa
N15	L93	- poziv potprograma za merenje
N20	M17	

7

Merjenje radnog predmeta

Definisanje parametara za merenje unutrašnje tolerisane dimenzije

L35 (potprogram unutrašnjeg merenja) (tip merenja: merenje u jednoj tački)		
N5	R10 11 R11 10 R24 0 R25 0 R27 3 R28 2 R29 4 R30 1	- parametri ciklusa
N10	R32 29.4 R33 0.006 R34 0.01 R35 0.14 R36 1 R37 2	- parametri ciklusa
N15	L93	- poziv potprograma za merenje
N20	M17	

8

Merjenje radnog predmeta

Podprogram sa parametarima ciklusa merenja u kom se koristi pomoćni ciklus L75

L25 (potprogram spoljašnjeg merenja) (tip merenja: merenje sa obrtanjem obratka za 180°)		
N5	R04 2 R10 08 R11 2 R24 0 R25 1 R26 180 R27 2 R28 2 R29 1 R30 1	- parametri ciklusa
N10	R33 0.008 R34 0.03 R36 1 R37 2 R40 0.25 R41 -0.25 R42 61.6	- parametri ciklusa
N15	L75	- poziv pomoćnog podprograma za izračunavanje R32 i R35
N20	L93	- poziv potprograma za merenje
N25	M17	

9

Merenje radnog predmeta

Podprogram sa parametrima ciklusa merenja u kom se koristi pomoćni ciklus L75


L35 (potprogram unutrašnjeg merenja) (tip merenja: merenje u jednoj tački)		
N5	R10 11 R11 10 R24 0 R25 0 R27 3 R28 2 R29 4 R30 1	- parametri ciklusa
N10	R33 0.006 R34 0.01 R36 1 R37 2 R40 0.07 R41 -0.07 R42 29.4	- parametri ciklusa
N15	L75	- poziv pomoćnog podprograma za izračunavanje R32 i R35
N20	L93	- poziv potprograma za merenje
N25	M17	

10

Skica kretanja mernog senzora pri kalibraciji i merenju

Kretanje mernog senzora pri zahvatu kalibracije i merenja

1. Startna tačka mernog senzora za kalibraciju,
2. početak ciklusa kalibracije,
3. odvođenje mernog senzora iz tačke kalibracije i priprema za početak mereenja,
4. početak ciklusa merenja,
5. dovođenje mernog senzora u sigurnu zonu,
6. početak ciklusa unutrašnje kalibracije,
7. dovođenje senzora zonu merenja,
8. dovođenje senzora zonu merenja,
9. dovođenje senzora zonu merenja,
10. startna tačka ciklusa merenja.



SK = Spoljašnja kalibracija
UK = Unutrašnja kalibracija

MT = Merna tačka

11

Segment glavnog programa obrade koji se odnosi na merenje

```
%20
N5    GO G53 X300 Z500
N10   G59 Z259
.
.
.
N135 T1232      poziv alata za merenje
N140 M5
N150 GO X215
N155 Z-140
N160 X208
N165 L20       poziv ciklusa za spoljašnju kalibraciju
N170 Z-30
N175 X64
N180 L25       poziv ciklusa za spoljašnje merenje
N185 X294
N190 Z-155
N195 L30       poziv ciklusa za unutrašnju kalibraciju
N200 Z10
N205 X24
N210 Z-13
N215 L35       poziv ciklusa za unutrašnje merenje
N220 Z10
N225 X150 Z100
N230 G53 X300 Z500 T0
N235 M30
```