

ПРВИ КОЛОКВИЈУМ

1. Potrebno je odrediti temperaturu u tački na rastojanju 24 mm od površine ploče debljine 80 mm, posle 6 min zagrevanja u peći zagrejanoj na temperaturu $t_c = 1100^\circ\text{C}$. Početna temperatura komada je 20°C .

Poznate karakteristike materijala i koeficijent prenosa toplote:

- Koef. prenosa topline: $\alpha = 350 \text{ [W/m}^2\text{C]}$
- Toplotna provodljivost: $\lambda = 29 \text{ [W/m}^\circ\text{C]}$
- Specifična toplota: $c = 540 \text{ [J/kg}^\circ\text{C]}$
- Zapreminska masa: $\rho = 7800 \text{ [kg/m}^3]$

$$t_{ok} = 1100^\circ\text{C}; t_0 = 20^\circ\text{C}; \alpha = 350 \text{ W/m}^2\text{C}; \lambda = 29 \text{ W/m}^\circ\text{C}; c = 540 \text{ J/kg}^\circ\text{C} \quad \rho = 7800 \text{ kg/m}^3$$

Карактеристична димензија комада $X=40\text{mm}=0,04\text{m}$

Rastojanje tacke od jezgra $x=40-24=16\text{mm}=0.016\text{m}$

$$\text{Odnos } \frac{x}{X} = \frac{0.016}{0.04} = 0.4$$

$$B_i = \frac{\alpha}{\lambda} X = \frac{350}{29} 0.04 = 0.48 \quad \frac{1}{B_i} = \frac{1}{0.48} = 2.08$$

Temperaturu jezgra mozemo odrediti iz:

$$\theta_j = \frac{t_j - t_{ok}}{t_0 - t_{ok}} \Rightarrow t_j = \theta_j(t_0 - t_{ok}) + t_{ok}$$

$$F_o = \frac{\lambda \tau}{c \rho X^2} = \frac{29 * (6 * 60)}{540 * 7800 * 0.04^2} = 1.54$$

Iz dijagrama 2 usvajamo $\theta_j = 0.55$ pomocu F_o i $\frac{1}{B_i}$

$$t_j = 0.55(20 - 1100) + 1100 = 506^\circ\text{C}$$

Temperaturu tacke odredujujemo na osnovu formule:

$$\theta_t = \frac{t_t - t_{ok}}{t_j - t_{ok}} \Rightarrow t_t = \theta_t(t_j - t_{ok}) + t_{ok}$$

Iz dijagrama 5 usvajamo $\theta_t = 0.95$ pomocu $\frac{x}{X}$ i $\frac{1}{B_i}$

$$t_t = 0.95(405 - 720) + 720 = 535.7^\circ\text{C}$$

2. Радни предмет се израђује од угљеничног челика са 0.6 %C. Производња је серијска, комад се добија ливењем, а затим обрађује резањем. Највећа димензија комада је 50 mm.

- Прописати поступак термичке обраде ако у погон долазе одливени комади, још необрађени резањем. На крају комад треба да има равномерну структуру по целом пресеку.
- Нацртати график термичке обраде са свим детаљима.

Normalizacija

Ima za cilj popravljanje strukture, tj. dobijanje strukture prugastog perlita. Vrši se zagrevanje u austenitnu oblast (za podeutektoidne čelike) ili u prelaznu oblast (za nadeutektoidne čelike), dovoljno dugo zadržavanje na odgovarajućoj temperaturi i hlađenje dovoljno brzo da nastane perlita struktura.

Normalizaciono žarenje koristi se u sledećim slučajevima:

- **Livenje čeličnih odlivaka** - pri livenju čelika u kalupe od peska nastaje tzv. Vidmanštetenova struktura (loše mehaničke osobine i posebno mala žilavost) pa su ovakvi sirovi odlivci neupotrebljivi. U okviru procesa normalizacije hlađenje se odvija na vazduhu što kod složenih odlivaka izaziva toplotne napone. Da bi se ti naponi uklonili kombinuje se proces normalizacije i stabilizacionog žarenja. Zagrevanje prostih komada može se vršiti brzo (komadi se stavljuju u toplu peć), dok se složeniji komadi se stavljuju u hladnu peć.


Meko žarenje

Ima za cilj povećanje obradivosti rezanjem i plastičnim deformisanjem kod čelika sa udelom ugljenika većim od 0.6 %C. Ovim vidom žarenja struktura prugastog perlita ili neka slična prevodi se u strukturu zrnatog perlita.

Kod čelika sa velikim sadržajem C (iznad 0.6%) vrši se omekšavanje radi lakše obrade velikim brzinama rezanja. Struktura zrnastog cementita u osnovnoj feritnoj masi kod meko žarenih čelika odlikuje se najmanjom tvrdoćom i čvrstoćom, pa je povoljna za obradu plastičnom deformacijom.

Iz tabele 4, temperatura mekog zarenja celika C60(pribiljan celik sa 0.6%C) je u rasponu 680-710°C; a temperatura normalizacije je 820-860°C.


Termičke obrade se uvek vrse redosledom od toplije ka hladnjim, pored toga, ravnomerna struktura prugastog perlita dobijena normalizacijom lakše koagulisati u loptasti perlit tokom mekog zarenja.



3. За челик EN 42CrMo4 (Č4732) одредити које структуре настају за различите услове хлађења. Којом брзином је потребно вршити хлађење да би се добила тврдоћа од око 500 HV?

- a) martenzit
- b) beinit i martenzit
- c) ferit i perlit

potrebna brzina: 2.7°C/s



ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ

4. Динамички напрежнуто вратило димензија $\phi 40 \times 500$ mm треба да има савојну динамичку чврстоћу 450 MPa на растојању 2 mm испод површине. Хлађење се врши у мирном уљу са средњим кретањем комада. Крупноћа зрна је 7 према ASTM-у. Вратило је израђено од челика EN 41Cr4 (Č 4131).

- a) Проверити да ли изабрани челик одговара захтевима;
- b) Уколико челик задовољава, прописати термичку обраду и нацртати графикон термичке обраде.

ХЕМИЈСКИ САСТАВ						
Ознака	%C	%Si	%Mn	%P	%Cr	%Mo
41Cr4	0.41	0.25	0.75	0.025	1.05	

A

Провера да ли челик имаовољно угљеника.

$$\%C_{min} = (0.00083\sigma_D + 0.1667)^2 = (0.00083 * 450 + 0.1667)^2 = 0.29$$

Celik ima dovoljno ugljenika

Провера тврдоће челика након калења

$$H_P = \frac{\sigma_D - 200}{10} = \frac{450 - 200}{10} = 25 HRC$$

$$H_K = 35 + 0.5H_P = 35 + 0.5 * 25 = 47.5 HRC$$

$$H_K = 95\sqrt{C} - 0.00276J_{50}^2 * \sqrt{C} + 20Cr + 38Mo + 14Mn + 5.5Ni + 6.1Si + 39V + 96P - 0.81K \\ - 12.28\sqrt{J_{50}} + 0.898J_{50} - 13$$


из дијаграма 27, H=0.5, ø40mm, однос r/R=18/20=0.9

$J_{50} \approx 8mm$

Након уврштавања свих вредности у формулу добија се:

$$H_K_{41Cr4} = 50 HRC \quad \text{-челик испуњава захтевану тврдоћу}$$

Odabrana termicka obrada je poboljsavanje. Preporucene temperature (tabela 12) su kaljenje u ulju 830-860°C i otpustanje 540-680°C




5. Основна израђена од челика DIN 15CrMo5 (Č 4720) изложена је дејству промењивог оптерећења, па се захтева висока динамичка издржљивост. Поред тога потребно је да основна буде отпорна на хабање.

- Прописати поступак и нацртати график термичке обраде;
- Одредити до које дубине се може извршити цементација у пећи за гасну цементацију ако је потенцијал атмосфере $C_A = 1.25 \text{ %C}$, неопходан садржај угљеника у површинском слоју 0.95 %C , коефицијент дифузије $D = 5 \times 10^{-7} \text{ cm}^2/\text{s}$ и коефицијент адсорпције $\beta = 10^{-5} \text{ cm/s}$.

Iz vezbe 10:

a) Za najstrožije osobine jezgra (које се захтевају zbog dinamičkog opterećenja) i dovoljnu optornost na habanje:


- delovi se posle cementacije hlađe na mirnom vazduhu ili u sanducima za pakovanje kod cementacije čvrstим sredstvom;
- vrši se kaljenje jezgra, односно kaljenje sa prave temperature za kaljenje jezgra које има за циљ profinjavajuće strukture jezgra и eventualno uklanjanje cementitne мreže у cementiranom слоју;
- zatim se vrši kaljenje površinskog слоја при чему ће jezgro opet biti kaljeno ali nepotpuno jer је температура kaljenja neka temperatuta iz prelazne oblasti $A_1 - A_3$.



Slika 2: Grafikon T.O. sporo hlađenih komada posle cementacije sa dvostrukim kaljenjem

b) Druga varijanta prvog procesa - direktno kaljenje jezgra sa temperature cementacije (za nešto manje komade):

- могуће је само ако се ток науљеничавања може строго контролисати;
- поред рационалности овом поступку се приписује и смањена количина заосталог austenита.



Slika 3: Dvostruko kaljenje posle cementacije, при чему је прво kaljenje sa temperaturu cementacije

$$\text{Б)} \quad \frac{C_A - C_P}{\frac{D}{\beta}} = \frac{C_P - 0.35}{DC}$$

Из ове формуле можемо да изразимо дубину DC

$$DC = \frac{\frac{D}{\beta}}{C_A - C_P} * C_P - 0.35 = 0.1 \text{ cm} = 1 \text{ mm}$$

Конечно можемо израчунати потребан потенцијал атмосфере C_A

$$C_A = \frac{0.5 - 0.35}{0.1} * \frac{3 * 10^{-7}}{1 * 10^{-5}} + 0.5 = 0.545 \% C$$