



# UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

Predmet: **Osnovi mašinskih tehnologija**  
Nastavnik: *Prof. dr Marin Gostimirović*



# **TEHNOLOGIJA OBRADE SKIDANJEM MATERIJALA**

Novi Sad, šk. 2014/2015. god.

# TEHNO-EKONOMSKI EFEKTI OBRADE

## *Uvod*

- ★ Mesto i značaj tehnologije obrade skidanjem materijala u savremenoj proizvodnji se ceni na osnovu mogućnosti da li se proizvod zahtevanog oblika, dimenzija i kvaliteta može izraditi određenim postupkom, kao i preko tehnno-ekonomskih karakteristika obradnog procesa.
- ★ **Osnovne tehnološke karakteristike** su *kvalitet obrade* (kompleksan pokazatelj tačnosti i kvaliteta izrade elementarnog dela) i *proizvodnost obrade* (količina proizvedenih dobara uz logičnu težnju maksimalnog rezultata).
- ★ **Osnovni ekonomski pokazatelji** proizvodnog postupka su *troškovi obrade* (direktni troškovi upotrebljeni pri stvaranju proizvoda) i *efekti dobiti* (razlika stečenih i utrošenih sredstava proizvodne operacije). Pri tome je jasna želja da se ostvare minimalni troškovi, a maksimalna dobit.
- ★ **Važnost tehnno-ekonomskih karakteristika procesa** je različita i zavisi od uslova obrade i namene izrađenih delova. Tako su *tačnost obrade* i *kvalitet obrađene površine* važne karakteristike sa aspekta namene obrađenog dela. S druge strane, *proizvodnost* i *troškovi obrade* su posebno važne karakteristike sa ekonomskog aspekta ostvarivanja maksimalnog profita.

## *Tačnost obrade*

- ★ Tačnost obrade definiše **stepen podudarnosti** vrednosti i karakteristika stvarne konture predmeta obrade sa nominalnim zahtevima propisanim crtežom.
- ★ U mašinogradnji postizanje **tačnih nominalnih vrednosti nije moguće**, tako da se stvarne vrednosti u većoj ili manjoj meri razlikuju od nominalnih.
- ★ Ako se odstupanja kreću u granicama **tolerancije predmet obrade** u tehnološkom smislu zadovoljava propisanu tačnost obrade.


Tačnost obrade zavisi od **neizbežnih greška** koje se javljaju tokom procesa obrade:

- **predprocesne greške** (greške nesavršenosti elemenata obradnog sistema; greške podešavanja obratka i alata; greške upravljačkog sistema maštine alatke i dr.),
- **procesne greške** (greške izazvane elastičnim i temperaturnim dilatacijama obratka i alata; greške vezane za habanje alata i sl.) i
- **postprocesne greške** (greške završnog merenja i kontrolisanja).

## Tačnost obrade

Pri obradi se uglavnomjavljaju greške makrogeometrijske prirode:


- ★ odstupanje dimenzija,
- ★ odstupanje oblika i
- ★ odstupanje položaja..



## Tačnost obrade

### Odstupanje dimenzija

- ★ **Odstupanje dimenzija** (mera) podrazumeva svaku grešku nominalne mere označene na crtežu dela od stvarne mere dobijene posle procesa obrade.
- ★ **Dozvoljeno odstupanje dimenzija** se uobičajeno propisuje preko ISO standarda i upisuje u tehničku dokumentaciju.
- ★ Odstupanje se za svaku nazivnu meru definiše preko položaja (a/A do zc/ZC) i veličine (IT01 do IT18) **tolerancijskog polja**.
- ★ Ako se na crtežu ne propiše odstupanje neke dimenzije, koristi se **tolerancija slobodnih mera**.
- ★ Detaljnije o odstupanju dimenzija definiše standard **ISO 286-1/2**.



# TEHNO-EKONOMSKI EFEKTI OBRADE

## Tačnost obrade

### Odstupanje oblika

- ★ **Odstupanje oblika** (profila) definiše odstupanje stvarnog profila od geometrijski projektovanog (idealnog) oblika.

### Odstupanje položaja

- ★ **Odstupanje položaja** (odnosa) predstavlja grešku međusobnog položaja dva ili više elemenata (ose, površine, ravni i dr.) u odnosu na idealni položaj.

Vrsta tolerancije	Naziv	Simbol
Odstupanje oblika	Pravost	—
	Ravnost	□
	Kružnost	○
	Cilindričnost	◎
	Oblik linije	D
	Oblik površine	D

Vrsta tolerancije	Naziv	Simbol
Odstupanje položaja	Odstupanje pravca	Paralelnost //
		Upravnost ⊥
Odstupanje mesta	Nagib	↙
	Lokacija	⊕
Odstupanje obrtanja	Koncentričnost	○
	Simetričnost	
	Kružnost Ravnost	↗

## *Kvalitet obrađene površine*

- ★ **Kvalitet obrađene površine**, koji u velikoj meri utiče na radnu sposobnost mašinskih delova, definiše sve promene koje se pri obradi materijala odigravaju u zoni obrađene površine.
- ★ Geometrijski gledano, **obrađena površina** je prostorna površina koja čini granicu između materijala obratka i atmosfere.
- ★ Zbog posledica delovanja mehaničkog, toplotnog ili hemijskog opterećenja pod obrađenom površinom se podrazumeva i **tanak sloj materijala** na samoj površini obratka.

### Kvalitet obrađene površine se određuje:

- ★ mikrogeometrijske neravnine obrađene površine i
- ★ stanje površinskog sloja materijala obratka..

# TEHNO-EKONOMSKI EFEKTI OBRADE


## *Kvalitet obrađene površine*

### Mikrogeometrija obrađene površine

- ★ Kvalitet obrađene površine, sa aspekta mikrogeometrije, karakteriše odstupanje stvarne površine od geometrijski idealne (apsolutno glatke) površine.

### Osnovne mikroneravnine obrađene površine:

- ★ **Valovitost obrađene površine** ➤ Valovitost podrazumeva periodične površinske neravnine koje se u obliku talasa uočavaju na relativno većim dužinama.
- ★ **Hrapavost obrađene površine** ➤ Hrapavost podrazumeva neravnine čije su dimenzije mnogostruko manje od grešaka oblika, položaja i valovitosti.



# TEHNO-EKONOMSKI EFEKTI OBRADE

## *Kvalitet obrađene površine*

### Parametri hrapavosti obrađene površine

Oznaka	Naziv	Formula	Grafički izgled
$R_a$	SREDNJE ARITMETIČKO ODSTUPANJE PROFILA OD SREDNJE LINIJE	$R_a = \frac{1}{l} \int_0^l  y  dx$	<p style="text-align: center;"><math>R_a</math></p> <p style="text-align: center;"><math>y</math></p> <p style="text-align: center;"><math>x</math></p> <p style="text-align: center;"><math>I_m = 1:5 l</math> - posmatr. dužina merenja</p>
$R_z$	SREDNJA VISINA NERAVNINA U 10 TAČAKA	$R_z = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 R_{max,i}$	<p style="text-align: center;"><math>R_{max1}</math></p> <p style="text-align: center;"><math>R_{max2}</math></p> <p style="text-align: center;"><math>R_{max3}</math></p> <p style="text-align: center;"><math>R_{max4}</math></p> <p style="text-align: center;"><math>R_{max5}</math></p> <p style="text-align: center;">Referentna dužina</p> <p style="text-align: center;"><math>I_{ulaz}</math></p> <p style="text-align: center;"><math>I_m = 5 l</math></p> <p style="text-align: center;"><math>I_{izlaz}</math></p> <p style="text-align: center;"><math>I_t</math> - dužina kretanja merne igle</p>
$R_{max}$	NAJVEĆA VISINA NERAVNINA	$R_{max}$	<p style="text-align: center;"><math>R_{max}</math></p> <p style="text-align: center;">Sr. linija</p> <p style="text-align: center;"><math>I_m</math></p>
$p_n$	PROCENAT NOŠENJA PROFILA	$p_n = \frac{l_n}{l} \cdot 100\%$	<p style="text-align: center;"><math>p_n</math></p> <p style="text-align: center;">0 20 40 60 80 100 %</p> <p style="text-align: center;"><math>I_m</math></p> <p style="text-align: center;"><math>I_{ci}</math></p> <p style="text-align: center;"><math>C</math></p>

# TEHNO-EKONOMSKI EFEKTI OBRADE


## Kvalitet obrađene površine

### Klasa hrapavosti obrađene površine

OZNAKE HRAPAVOSTI		RASPORED DODATNIH OZNAKA HRAPAVOSTI					
ZNAK	TUMAČENJE						
$\checkmark$	Značenje ovog znaka mora biti dano napomenom u polju crteža, npr. $\checkmark = \checkmark$						
$N^9\checkmark$	Označava da se površina može obraditi bilo kojim postupkom obrade u 9-toj klasi.						
$N^9\checkmark$	Označava da se površina mora obraditi postupkom skidanja materijala u 9-toj klasi.						
$\checkmark\checkmark$	Označava da površina treba da ostane u stanju koje proizilazi iz prethod. procesa						
$N^9\checkmark\checkmark$	Označava da se površina mora obraditi postupkom bez skidanja mat. u 9-toj klasi						
OZNAKE PRAVCA PROSTIRANJA NERAVNINA		PRIMER OZNAKE					
ZNAK	=	$\perp$	X	M	C	R	VELIČINA I PRIMENA KUKICE
TUMAČENJE GRAFIČKO	$\checkmark=$ 	$\checkmark\perp$ 	$\checkmark X$ 	$\checkmark M$ 	$\checkmark c$ 	$\checkmark R$ 	
OPISNO	Paralelno ravni projekcije u kojoj je znak postavljen.	Upravno na ravan projekcije u kojoj je znak postavljen	Ukršteno u dva kosa pravca relativno prema ravnim projekcijama	U više pravaca	Približno kružno prema središtu površine	Približno radijalno prema središtu površine	OZNAKA H1 H2 d' FORMAT
							3,5 5 10 0,35 ≤A2
							5 7 14 0,5 ≥A1
							7 10 20 0,7
							d' - debljina linije kukice
Klasa hrapavosti obrađene površine		N1	N2	N3	N4	N5	N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
Sr. aritmetička hrapavost $R_a$ ( $\mu m$ )		0,025	0,05	0,1	0,2	0,4	0,8 1,6 3,2 6,3 12,5 25 50

# TEHNO-EKONOMSKI EFEKTI OBRADE

## *Kvalitet obrađene površine* Stanje površinskog sloja materijala obratka



## Proizvodnost

- ★ **Proizvodnost obrade** se uopšteno definiše ukupnom količinom proizvedene robe ili usluga.
- ★ U mašinogradnji, zavisno od područja primene, **proizvodnost obrade** se izražava preko: *broja izrađenih komada ili količine skinutog materijala u jedinici vremena; brzine glavnog ili pomoćnog kretanja i sl.*
- ★ Teorijska proizvodnost obrade preko **zapremine ili mase skinutog materijala u jedinici vremena.**

$$Q_z = A \cdot v \quad Q_m = A \cdot v \cdot \rho$$

- ★ **Teorijska proizvodnost obrade**, posmatrana u funkciji vremena obrade, uobičajeno se definiše preko trenutnog broja komada koji se izrađuje u jedinici vremena na sledeći način .

$$Q_k = \frac{1}{t_k}$$

## Proizvodnost

### Vreme obrade

- ★ **Vreme obrade** obuhvata ukupno vreme izrade određenog proizvoda, od lansiranja proizvoda u proces proizvodnje do njegovog skladištenja. Pri tome, vreme obrade predstavlja zbir vremena svih zahvata posmatrane operacije.
- ★ **Ukupno vreme potrebno za obavljanje jedne proizvodne operacije** na određenoj seriji se može izraziti na sledeći način:

$$t_u = t_{pz} + Z_s \cdot t_k$$

- ★ **Pripremno-završno vreme** jedne serije predstavlja vreme potrebno za: *proučavanje tehnološke dokumentacije za obavljanje zadate operacije; pripremu obradnog sistema (mašina alatka, alat, pribor, merilo i sl.); eventualnu izradu probnog komada, kao i vreme koje je potrebno za raspremanje radnog mesta.*
- ★ **Broj komada u seriji** obuhvata broj komada koji se izradi u toku jedne smene
- ★ **Komadno vreme** predstavlja vreme obrade jednog radnog predmeta.

## *Proizvodnost*

### Vreme obrade


#### ★ *Komadno vreme*

$$t_k = t_g + t_p + t_d$$

- ★ *Glavno vreme obrade* predstavlja efektivno vreme koje se troši na direktno oblikovanje predmeta obrade.
- ★ *Pomoćno vreme* obuhvata sva vremena koja nisu u direktnoj vezi sa procesom obrade, kao što su: postavljanje, stezanje i pozicioniranje pripremka na mašinu; merenje ili kontrola mera obratka; otpuštanje, skidanje i odlaganje izratka i dr.
- ★ *Dodatno vreme* obuhvata vremenske gubitke zbog organizaciono-tehničkih ili ličnih razloga radnika.
- ★ Glavno vreme obrade se može tačno odrediti na osnovu usvojenog režima obrade i radnih hodova alata, dok se vanciklusna vremena određuju empirijski na osnovu normativa ili direktnim snimanjem .

## Troškovi obrade

- ★ **Troškovi proizvodnje** obuhvataju sve utrošene resurse koji su upotrebljeni pri stvaranju proizvoda. U ove troškove spadaju: *troškovi osnovnih ulaznih veličina proizvodnje* (materijal, energija i informacija); *troškovi angažovanja učesnika i sredstava rada* (radna snaga, radno mesto, oprema, alat i dr.); *posredni troškovi* (priprema proizvodnje, transport, skladištenje i sl.) i *ostali troškovi*



## *Troškovi obrade*

- ★ ***Troškovi neposredne obrade*** čine osnovni deo troškova proizvodnje.
- ★ Predstavljaju neposredne troškove koji nastaju u obradnom sistemu, tj. **troškove kojima se obavlja proces rada**.
- ★ U širem smislu, troškovi obrade se mogu definisati kao **novčani zbir svih utrošenih elemenata obradnog sistema** jedne proizvodne operacije, posmatrano po jednom obrađenom komadu:

$$U_k = U_R + U_M + U_A + U_D$$


- ★ ***Troškovi radne snage***                            $U_R = r \cdot C_R \cdot t_k$

- ★ ***Troškovi mašine alatke***                            $U_M = \frac{p \cdot C_M \cdot t_k}{\xi}$

- ★ ***Troškovi alata***                                    $U_A = \frac{t_g}{T} \cdot (C_{MR} \cdot t_{a1} + C_{A1})$

## Struktura toškova obrade jednog zahvata

- ★ Minimalni troškovi obrade ostvaruju za određenu brzinu obrade koja odgovara tzv. *ekonomičnoj postojanosti alata*.
- ★ Ovakva činjenica navodi na zaključak da se izbor elemenata režima obrade na savremenim obradnim sistemima mora izvesti sa što je moguće većom tačnošću.



# TEHNO-EKONOMSKI EFEKTI OBRADE

## Pregled izdvojenih karakteristika postupaka obrade skidanjem materijala

VRSTA OBRADE	Snaga mašine (kW)	Utrošak energije (J/mm <sup>3</sup> )	Proizvodnost obrade (mm <sup>3</sup> /min)	Tačnost obrade (mm)	Hrapavost površine Ra (µm)
Rendisanje	2÷50	0,5÷10	10 <sup>3</sup> ÷10 <sup>5</sup>	± 0,2÷0,01	1,6÷25
Struganje	5÷60	1÷10	10 <sup>4</sup> ÷10 <sup>6</sup>	± 0,1÷0,005	1,6÷12,5
Bušenje	2÷30	2÷20	10 <sup>3</sup> ÷10 <sup>5</sup>	± 0,2÷0,02	3,2÷25
Razvrtanje	1÷10	0,5÷10	10 <sup>2</sup> ÷10 <sup>4</sup>	± 0,1÷0,005	0,8÷3,2
Glodanje	5÷60	1÷10	10 <sup>4</sup> ÷10 <sup>6</sup>	± 0,1÷0,005	1,6÷12,5
Provlačenje	10÷100	5÷50	10 <sup>3</sup> ÷10 <sup>5</sup>	± 0,1÷0,005	0,8÷3,2
Brušenje	3÷40	5÷100	10 <sup>2</sup> ÷10 <sup>5</sup>	± 0,05÷0,001	0,4÷3,2
Glačanje	0,5÷5	10÷500	5÷100	± 0,01÷0,001	0,05÷0,4
<b>AJM</b>	0,1÷2	50÷1000	1÷20	± 0,1÷0,02	0,1÷1,6
<b>WJM</b>	5÷50	100÷500	500÷25000	± 0,2÷0,05	1,6÷12,5
<b>USM</b>	0,5÷5	500÷2000	50÷5000	± 0,1÷0,005	0,2÷3,2
<b>EDM</b>	2÷20	100÷1000	20÷2000	± 0,1÷0,01	0,8÷12,5
<b>EBM</b>	1÷25	100÷2000	10÷2000	± 0,1÷0,005	1,6÷25
<b>LBM</b>	0,5÷10	100÷5000	1÷1000	± 0,1÷0,02	1,6÷25
<b>PAM</b>	10÷200	500÷1000	2000÷100000	± 0,5÷0,05	3,2÷50
<b>CHM</b>	1÷10	2÷50	10÷100	± 0,1÷0,005	0,8÷6,3
<b>ECM</b>	5÷100	10÷100	500÷20000	± 0,1÷0,02	0,8÷12,5