

Katedra za mašine alatke, tehnološke procese,
fleksibilne tehnološke sisteme i procese projektovanja
***LABORATORIJA ZA MAŠINE ALATKE, FLEKSIBILNE
TEHNOLOŠKE SISTEME I AUTOMATIZACIJU
POSTUPAKA PROJEKTOVANJA***
N. Sad, april 2020. god.

Studijski program:

INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU





Specifičnosti bezbednosti i zaštite mašina za obradu
glodanjem

Specifičnosti bezbednosti i zaštite mašina za obradu rezanjem-**Glodanje**


Glodalice su namenjene za obradu ravnih površina višesečnim alatom.

Pri obradi glodanjem radni predmet je stegnut u stegu, a stega na radni sto ili se radni predmet direktno steže na radni sto pomoću pribora.

Alat koji se koristi za obradu bušenjem naziva se glodalo, i stegnut je u glavno vreteno. Kod glodanja alat izvodi glavno obrtno , dok radni predmet izvodi pomoćno pravolinijsko kretanje.



Zone opasnosti kod glodalica



**UREĐAJ ZA PRENOS
SNAGE-ZONA II**

**ZONA
OBRADE-
ZONA I**

**OSTALI POKRETNI
ELEMENTI-ZONA III**



Zone opasnosti kod glodalica

Zona 1

Izloženost obrtanju alata;

Ne korišćenje odgovarajućih pribora za prihvat alata;

Ne korišćenje odgovarajućih pribora za stezanje radnog predmeta;

Alat (glodalo) nije dovoljno pričvršćena u glavno vreteno;

Radni predmet nije dovoljno pričvršćen u stegu ili na radni sto;



Zone opasnosti kod bušilica

Zona 1

Postavljanje i skidanje teških radnih predmeta i/ili pribora za sticanje radnih predmeta;

Opasnosti usled korišćenja oštećenih ili pohabanih glodala;

Mogućnost kontakta sa alatom (glodalom) i/ili strugotinom;

Sklanjanje strugotnine iz zone rezanja rukama ili pod pritiskom




Zone opasnosti kod glodalica

Zona 2

Izloženost pogonskom mehanizmu kao što su: remnice, zupčanici, itd..

Opasnosti usled neadekvatno postavljenih **elemenata za upravljanje**;




Nedostatak na oznakma na **elementima za upravljanje ili oznake ne slede proces upravljanja**;



Zone opasnosti kod glodalica

Zona 3

Izloženost pokretnim elementima glodalice kao što je pravolinijsko kretanje radnog stola ili pomeranje radnog stola pri podešavanju glodalice.



Mehaničke opasnosti

- Opasnost od zahvatanja (**uvlačenja**) delova tela ili **namotavanja (hvatanja)** odeće od strane alata (glodala) ili prenosnika za glavno kretanje (**ZONA 1, ZONA 2**);
- Opasnost usled **prignjećenja, ubadanja ili probadanja** pri ručnom stezanju radnog predmeta (**ZONA 1**);
- Opasnost usled **prignjećenja gornjih ekstremiteta** pri pravolinijskom kretanju radnog stola (**ZONA 1, ZONA 3**);
- Opasnost usled **prignjećenja donjih ekstremiteta** pri vertikalnom pomeranju radnog stola (**ZONA 3**)
- Opasnost usled kontakta sa oštrim ivicama glodala ili strugotine (**Sečenje ili odsecanje, grebanje ili češanje**); (**ZONA 1**)
- Opasnost od izletanja nedovoljno stegnutog radnog predmeta (komada) (**Udar**); (**ZONA 1**)
- Opasnost od izletanja strugotine iz zone obrade (**Sečenje ili odsecanje**); (**ZONA 1**)
- Opasnost od izletanja delova prilikom loma glodala (**Udar**); (**ZONA 1**)

Električne opasnosti

- Kontakt sa delovima mašine koji su pod naponom
- Neodgovarajuće izolacije za predvidive uslove rada (korišćenja)
- Pojave elektrostatičkog pražnjenja

Toplotne opasnosti

- Kontakt sa strugotinom;
- Kontakt sa glodalom;
- Kontakt sa radnim predmetom;

Štetnost (opasnost) od buke i vibracija

- Buka i vibracije usled rada glodalice;
- Buka i vibracije koja se stvara pri bušenju usled neadekvatnih režima rezanja;


Štetnost (Opasnost) od materijala i materije

- Opasnost usled udisanja ili dodira sa sredstvom za hlađenje i podmazivanje;
- Opasnost usled neredovnog čišćenja rezervoara za SHP;
- Opasnost usled nedovoljnih mikroklimatskih parametara kao što su neadekvatno zagrevanje ili hlađenje i provetrvanje pogona;

Opasnosti zbog nepoštovanja principa ergonomije

- Opasnosti usled neadekvatno postavljenih elemenata za upravljanje (ZONA 2);
- Opasnosti usled nedovoljne veličine oznaka na elementima za upravljanje (ZONA 2);
- Opasnosti usled podizanja i odlaganja teških radnih predmeta i/ili pribora za stezanje (ZONA 1);
- Štetnost usled naprezanja na radnom mestu zbog strogih zahteva za preciznošću obrade itd. (ZONA 1);
- Štetnost uslovljena statičkim radom u stajaćem položaju;

Mere bezbednosti za smanjenja rizika (opasnosti) kod glodanja



Mere bezbednosti za smanjenja rizika (opasnosti) kod glodanja

Pokretni zaštitnik



Mere bezbednosti za smanjenja rizika (opasnosti) kod glodanja

Pokretni zaštitnik



SILVAFLAME CLEERVUE
PIRANHIC CREEHANE

