

Manipulacija i rukovanje obradcima

Krakteristike i programiranje portalnog
manipulatora WHU 160

Sadržaj vežbe

1. Uvodne napomene.
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvatanje delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

2

Uvodne napomene

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvatanje delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

Manipulacija obradcima u radnom prostoru mašine

Osnovne komponente manipulacionog sistema (portalni manipulator WHU 160):

- Mehaničke dvostrane hvataljke.
- Portalni (linearni) manipulator.
- Paletni sistem.

3

Uvodne napomene

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvat delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

Manipulacija obradcima u radnom prostoru mašine

Mehaničke dvostrane hvataljke

- za prihvata delova tipa **diska**
(opseg prečnika stezanja 10mm do 160 mm)
- za prihvat delova tipa **vratila**
(opseg prečnika stezanja 20mm do 80 mm)




4

Uvodne napomene

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvat delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

Osnovne komponente sistema WHU 160




5

Uvodne napomene

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvrat delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

Osnovne komponente sistema WHU 160




6

Uvodne napomene

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvrat delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

Osnovne komponente sistema WHU 160



7

Manipulacija u radnom prostoru

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvati delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

Opšti potprogrami sistema WHU 160 za manipulaciju obradcima

- L111** ispis tekstualnih grešaka manipulacije
L918 izbor tipa paleta i paletizacije
L968 proračun pozicije manipulatora
L980 tok manipulacije
L981 sistemski, polazni podaci manipulacije

Manipulacija u radnom prostoru

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvati delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.


Upravljački potprogrami sistema WHU 160 za manipulaciju pripremcima

- L970** upravljanje hvataljkama za prihvati obradaka tipa diska
L971 upravljanje hvataljkama za prihvati obradaka tipa vratila
L973 podaci o rasporedu pripremaka na paleti
L974 upravljanje tokom manipulacije za obratke tipa diska
L975 upravljanje tokom manipulacije za obratke tipa vratila
L965 startovanje manipulacije u glavnom programu obrade za obratke tipa diska
L966 startovanje manipulacije u glavnom programu obrade za obratke tipa vratila


Definisanje parametara hvataljki za prihvat obradaka

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvat delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

Podešavanje opsega stezanja za hod hvataljki



- podešavanje hoda hvataljki za stezanje preko unutrašnje površine 40 do 110 mm
- podešavanje hoda hvataljki za stezanje preko spoljne površine 10 do 80 mm
- podešavanje hoda hvataljki za stezanje preko unutrašnje površine 110 do 190 mm
- podešavanje hoda hvataljki za stezanje preko spoljne površine 80 do 165 mm



Opseg stezanja i hod hvataljki se definiše mehanički (pomoću vijaka sa bočne strane). Posebno se podešavaju hvataljke za prihvatanje pripremaka a posebno obradaka.

10

Definisanje parametara hvataljki za prihvat obradaka

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvat delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

L970 parametri potprograma za prihvatanje obradaka tipa diska

Parametri **R03** i **R05** definišu hod hvataljki za prihvat (stezanje) obradaka (spolja ili iznutra).

Hod hvataljki se izračunava na osnovu:

Hs = Dotvoreno - Dstezanja (stezanja preko spoljne površine)
Hu = dstezanja - dotvoreno (stezanje preko unutrašnje površine)

U koliko hod hvataljke pri stezanju prekorači izračunatu za više od 10 mm sistem će javiti grešku.

Dotvoreno - prečnik otvorenih hvataljki za prihvat obradaka

Dstezanja - prečnik na kome se steže obradak

dotvoreno - prečnik otvorenih hvataljki za prihvat obradaka

dstezanja - prečnik na kome se steže obradak


Ako se ne želi vrši praćenje i nadzor prihvatanja pripremaka u toku manipulacije parametri R03 i R05 imaju vrednost **nula** (**R03 0** i **R05 0**).

11

Definisanje parametara hvataljki za prihvatanje obradaka

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvatzanje obradaka
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

L970 parametri potprograma za prihvatanje obradaka tipa diska



12

Definisanje parametara hvataljki za prihvatanje obradaka


1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvatzanje obradaka
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

Prihvatanje obradaka tipa diska

R11 1 stezanje obradka sa spoljne strane



R10 1 stezanje pripremka sa spoljne strane



13

Definisanje parametara hvataljki za prihvatanje obradaka

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvatzanje delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

L971 parametri potprograma za prihvatanje obradaka tipa vratila

R03xx R05xx L971

Hs = Dotvoreno - Dstezanja
(Kod manipulacije delova tipa vratila stezanje je uvek sa spoljne strane)

→ hod hvataljki za stezanje obradka nakon obrade


→ hod hvataljki pri stezanju pripremka

14

Definisanje parametara hvataljki za prihvatanje obradaka

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvatzanje delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

Prihvatanje obradaka tipa vratila



granični za definisanje dužine hoda hvataljki




15

Definisanje parametara palete sa obradcima

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvati delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

Izgled sistemske palete za pozicioniranje pripremaka tipa diska



16

Definisanje parametara palete sa obradcima

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvati delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

L973 parametri potprograma za raspored obradaka na paleti

R10xx R03xx R04xx R05xx

- rastojanje prvog obradka na paleti po Z osi (pravcu)
- rastojanje između dva susedna obradka po U osi (pravcu)
- rastojanje prvog obradka na paleti po U osi (pravcu)
- broj palete
(u koliko se primjenjuje više vrsta palete u toku manipulacije)


17

Definisanje parametara palete sa obradcima

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvat delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

L973 parametri potprograma za raspored obradaka na paleti

R06xx R07xx R08xx




Definisanje parametara palete sa obradcima

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvat delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

L973 parametri podprograma za raspored obradaka na paleti


R42xx R43xx



Definisanje parametara palete sa obradcima

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvat delova.
- 3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.**
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

Izgled sistemske palete sa parametrima i rasporedom obradaka tipa diska




20

Definisanje parametara palete sa obradcima

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvat delova.
- 3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.**
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

izgled palete sa raspoređenim pripremcima tipa diska i oznake parameta





21

Definisanje parametara palete sa obradcima

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvati delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

izgled palete sa raspoređenim pripremcima tipa diska i oznake parameta




22

Definisanje parametara palete sa obradcima

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvati delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

Izglede sistemске palete sa parametrima i rasporedom obradaka tipa vratila




23

Definisanje parametara palete sa obradcima

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvat delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

izgled palete sa raspoređenim pripremcima tipa vratila i oznake parameta




24

Definisanje parametara palete sa obradcima

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvat delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

izgled palete sa raspoređenim pripremcima tipa vratila i oznake parameta



$$R42 = Dp/2 + 49(15)$$

$$R43 = do/2 + 49(15)$$



25

Definisanje parametara palete sa obradcima

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvat delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

L973 parametri potprograma za raspored obradaka na paleti

**R10 1 R03 -450 R04 110
R05 -120 R06 80 R07 5 R08 20
R42 22 R43 22 L973**

Definisanjem parametra palete i pozivom potprograma L973 sistem učitava i memoriše informacije o rasporedu obradaka na paleti.

Napomena: Vrednosti svih parametara se zaokružuju na ceo broj.

26

Definisanje parametara toka manipulacije

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvat delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

L974 parametri toka manipulacije za obradke tipa diska


- R10 xx dužina pripremka**
R11 xx dužina stezanja pripremka
R12 xx dužina odmicanja hvataljki od nulte programske tačke dela pri zameni delova
R13 xx rastojanje između tačke M i A
R14 xx dužina hvataljki za prihvatanje pripremka
R16 xx dužina obrađenog dela
R17 xx dužina stezanja obradka
R18 xx dužina hvataljki za prihvatanje obradka

27

Definisanje parametara toka manipulacije

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvrat delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
- 4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.**
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

Obradci tipa diska




28

Definisanje parametara toka manipulacije

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvrat delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
- 4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.**
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

Obradci tipa diska




29

Definisanje parametara toka manipulacije

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvrat delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

Obradci tipa diska



30

Definisanje parametara toka manipulacije

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvrat delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

L975 parametri toka manipulacije za obradke tipa vratila

- R08 1 stezanje obradka steznom glavom**
2 stezanje obradka konjićem između šiljaka (podupiranje pinolom)
3 stezanje obradka steznom glavom i podupiranje pinolom konjića
4 stezanje steznom čaurom za stezanje šipki
R10xx dužina pripremka
R11xx dužina prihvatanja pripremka
R12xx dužina odmicanja obradka od tačke oslanjanja i pozicioniranja u radnom prostoru mašine pri zameni priprmaka

31

Definisanje parametara toka manipulacije

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvat delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

L975 parametri toka manipulacije za obradke tipa vratila

R13 xx rastojanje između tačke M i A pripremka

R14 xx rastojanje hvataljke za prihvat pripremka od nulte tačke hvataljki

R16 xx dužina obrađenog dela

R17 xx dužina prihvatanja obradka

R18 xx rastojanje hvataljke za prihvat obradka od nulte tačke hvataljki


R23 xx rastojanje između tačke M i A obradka

32


Definisanje parametara toka manipulacije

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvat delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

Obradci tipa vratila



pripremak





obradak

33

Definisanje parametara toka manipulacije

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvat delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

Obradci tipa vratila



34

Struktura programa manipulacije

%9979

manipulacija
obradcima tipa diska

N5 R03xx R04xx R10xx R11xx L970

parametri hvataljki

**N10 R10*xx R03xx R04xx R05xx R06xx R07xx
R08xx R42xx R43xx L973**

parametri rasporeda obradaka
na paleti

N15 H70

učitavanje parametar u PLC

**N20 R10xx R11xx R12xx R13xx R14xx R16 xx
R17xx R18 xx L974**

parametri toka manipulacije

N20 %100

poziv NC programa za obradu

N25 M30

*) Ukoliko se primenjuje više tipova paleta u toku manipulacije definiše se parametar R10.

35

Struktura programa manipulacije

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvat delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

%9989

manipulacija
obradcima tipa vratila

N5 **R03xx R04xx L971**

parametri hvataljki

N10 **R10*xx R03xx R04xx R05xx R06xx R07xx
R08xx R42xx R43xx L973**

parametri rasporeda obradaka
na paleti

N15 **H70** učitavanje parametar u PLC

N20 **R08x R10xx R11xx R12xx R13xx R14xx R16 xx
R17xx R18 xx R23 xx L975**

parametri toka manipulacije
poziv NC programa za obradu

N20 **%101**

poziv NC programa za obradu

N25 **M30**

*) Ukoliko se primenjuje više tipova paleta u toku manipulacije
definiše se parametar R10.

36

Startovanje manipulacije u okviru glavnog programa obrade

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvataljki za prihvat delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.

R20x R25xx

L965 (L966)

definisanje pozicije vretena pri
stezanju (1 zaustavljanje vretena bez
povoznjivanja)

Definisanje nadzora stezanja
0 bez nadzora stezanja
1 sa nadzorom stezanja

L965 upravljanje manipulacijom za obradke tipa diska

L966 upravljanje manipulacijom za obradke tipa vratila

37

Startovanje manipulacije u okviru glavnog programa obrade

1. Uvodne napomene
2. Upravljanje radom i parametri hvaljalki za prihvat delova.
3. Definisanje parametara za raspored obradaka na paleti.
4. Definisanje parametara i upravljanje tokom manipulacije.
5. **Struktura programa i poziv manipulacije u glavnom programu obrade.**

Glavni program obrade sa ciklusom za poziv manipulacije u glavnom programu

%100

N10 G0 G53 X300 Z500

N20 R20 1 R25 130 L965 (L966)

izvršenje manipulacije u toku obrade

N30 G59 Z210

...

...

N100 M30